

Schadensbilder, Quelle AG, August 2015: Sturm-, Korrosions- und Unfallschäden



Sturmschaden, abgeknickter Mast

Unfallschaden, zerrissenes Gehäuse

Unfallschaden, zerrissener Gussmast

Sturmschaden, abgeknickter Mast

Schadensbilder, Quelle AG, August 2015: Sturm-, Korrosions- und Unfallschäden



Sturmschaden, abgeknickter Mast



Unfallschaden, Aufsatzleuchte, angefahren



Unfallschaden-Wandarm



Unfallschaden, angeknickte Aufsatzleuchte

Schadensbilder, Quelle AG, August 2015: Sturm-, Korrosions- und Unfallschäden



Sturmschaden, abgerissene Glaswanne

Sturmschaden, zerbrochene Glaswanne

Sturmschaden, geöffnetes Gehäuse

Sturmschaden, abgeknickter Mast

Schadensbilder, Quelle AG, August 2015: Sturm-, Korrosions- und Unfallschäden



Korrosion Gasanschlussleitung

Korrosion Gasanschlussleitung

Korrosion Gasanschlussleitung

Korrosion Mastfuß

Abstände Gasbeleuchtungen, Quelle AG, August 2015



Abstand Gasleuchte-Bewuchs



Abstand Gasleuchte-Fassade-Giebel



Abstand GL-Gebäude-Bewuchs



Abstand Gasleuchte Fahrweg